

# Sistema de abastecimento de água de Cachoeira do Campo volta a operar após ato de vandalismo



O sistema de abastecimento de água do Funil voltou a operar continuamente na manhã desta sexta-feira (25) após uma série de ocorrências que causaram a paralisação do fornecimento de água para Cachoeira do Campo e região.

Em nota, a Saneouro informa que o abastecimento é regularizado gradativamente e "por isto é fundamental a colaboração de todos para que continuem economizando água. Mesmo que seu reservatório esteja recebendo água, evite desperdícios, como lavar calçadas, carros e limpezas pesadas até que os imóveis vizinhos também sejam abastecidos. Devido ao período de desabastecimento, alguns locais terão mais dificuldade de restabelecer o fornecimento de água. É essencial todos fazerem o consumo consciente".

Para minimizar o impacto e para que o abastecimento seja regularizado de forma mais breve, a empresa está utilizando caminhões-pipa para as áreas mais afetadas.

## Ocorrências

Na noite da quarta-feira (23) uma ação de vandalismo na Casa de Bombas destruiu a estrutura elétrica causando um grande prejuízo à população com o interrompimento do fornecimento de água. Na quinta-feira (24) uma queda de energia no transformador interrompeu o funcionamento da ETA e nas primeiras horas desta sexta (25) a equipe realizou a limpeza da captação de água do Funil que ficou assoreada devido a chuvas da madrugada.

---

[\*\*CLIQUE AQUI PARA RECEBER NOTÍCIAS E VAGAS DE EMPREGO NO WHATSAPP\*\*](#)