

Moradores da Rua Projetada 12 em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, registram placas amarelas instaladas pela Vale em seus terrenos



Por Hellen Perucci

Moradores das áreas chamadas 'ribeirinhas' em Antônio Pereira, perceberam em seus terrenos o aparecimento de placas amarelas sem autorização. De acordo com os relatos, esses marcadores apareceram de repente e sem comunicado prévio nos lotes localizados em frente a obra do vertedouro, que faz parte do plano de descaracterização da barragem de Doutor, etapa do descomissionamento que os responsáveis já admitiram falhas em reunião com a comunidade.



Crédito: imagem cedida por Danielle Soares, moradora.

Por meio de nota à redação da Rádio Real Fm, a Vale esclarece que as tarjetas amarelas instaladas em árvores à beira do Córrego Água Suja, no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, fazem parte do mapeamento ambiental que compõe o processo de licenciamento para implantação das obras de proteção da encosta do córrego. A obra, a ser realizada na margem oposta à saída de água do vertedouro da barragem Doutor, é resultado do trabalho de escuta ativa da comunidade e tem o objetivo de prevenir erosão e aumentar a segurança dos moradores ribeirinhos.

Mas não revelou o motivo de não comunicar aos proprietários e demais moradores da comunidade de Antônio Pereira.

Veja o vídeo no Youtube: https://youtube.com/shorts/hHP3NGS8_EI

<https://real.fm.br/noticia/2318/moradores-da-rua-projetada-12-em-antonio-pereira-distrito-de-ouro-preto-registram-placas-amarelas-instaladas-pela-vale-em-seus-terrenos> em 27/06/2026 04:19